

	Time Stamp	Comments	Error Definition	Errors
1	2000/07/21 09:03			0
2	2000/07/21 10:08			0
3	2000/07/21 10:15			0
4	2000/07/21 13:31			0
5	2000/07/21 13:34			0
6	2000/07/21 13:36			0
7	2000/07/21 13:47			0
8	2000/07/21 13:55			0
9	2000/07/21 14:44			0
10	2000/07/21 14:45			0

	Type	Hits	Search Text	DBs
1	IS&R	870	((("166/372") or ("166/105") or ("166/153") or ("166/193") or ("166/155"))).CCLS.	USPAT
2	IS&R	14	((("166/372") or ("166/105") or ("166/153") or ("166/193") or ("166/155"))).CCLS.	USOCR; EPO; JPO; Derwent
3	IS&R	80	((("417/56") or ("417/58"))).CCLS.	USPAT
4	IS&R	3	((("417/56") or ("417/58"))).CCLS.	USOCR; EPO; JPO; Derwent
5	BRS	0	("plunger lift" or "gas lift") and "multipart piston"	USPAT; USOCR; EPO; JPO; Derwent
6	IS&R	1	("5915475").PN.	USPAT
7	IS&R	1	("5915475").PN.	USPAT
8	BRS	0	"multipart piston" and (166/\$).ccls.	USPAT; USOCR; EPO; JPO; Derwent
9	BRS	0	"multipart plunger" and (166/\$).ccls.	USPAT; USOCR; EPO; JPO; Derwent
10	BRS	50	(166/\$.CCLS. AND "PLUNGER LIFT")	USPAT; USOCR; EPO; JPO; Derwent

EAST 7/21/00
Test